



REINIGUNG VON

ERNTEMASCHINEN

winkler

Das passt.

ANLEITUNG FÜR DIE RICHTIGE REINIGUNG

Viele Lohnunternehmer und Landwirte haben während und nach der Ernte das Problem ihre Maschinen und Geräte richtig sauber zu bekommen. Gerade bei der Maisernte (Hafer, Roggen, Weizen etc.) sind die Maschinen einige Millimeter verkrustet.

VORBEREITUNGEN

ANGANGSSITUATION

Sie haben starke Verkrustungen durch die Maisernte an Ihrem Fahrzeug:



PERSÖNLICHE

SCHUTZAUSRÜSTUNG

AUGENSCHUTZ

- ✓ Schutzbrille, winkler Bestell.-Nr. 960 000 053 00 transparent
- ✓ Schutzbrille, winkler Bestell.-Nr. 960 000 054 00 schwarz

HAUTSCHUTZ

- ✓ Handschuhe, winkler Bestell.-Nr. 961 000 223 00 Gr. 9
- oder Handschuhe Nitril, winkler Bestell.-Nr. 961 000 035 05

FUSSSCHUTZ

- ✓ Gummistiefel S5, winkler Bestell.-Nr. 962 001 037 00

ARBEITSMATERIAL

FÜR EINE PERFEKTE REINIGUNG WERDEN FOLGENDE ARBEITSMATERIALIEN BENÖTIGT

- ✓ Reniger: winkler Eiweiß- und Fettlöser, 490 003 430 00
- ✓ Waschbürste: Borsten Medium, winkler Bestell.-Nr. 981 000 184 00
- ✓ Stiel ohne Wasserdurchlauf L 1,50 m, winkler Bestell.-Nr. 981 000 118 00
- ✓ Druckpumpenzerstäuber, winkler Bestll.-Nr. 490 003 326 00

AUFBRINGEN DES REINIGERS

ARBEITSMATERIAL

- ✓ winkler Eiweiß- und Fettlöser, 490 003 430 00
- ✓ Wasser

winkler Eiweiß- und Fettlöser mit Wasser gemäß Mischverhältnis verdünnen und als Schaumteppich in ausreichende Produktmenge auf der zu reinigenden Oberfläche auftragen und entsprechend der vorgegeben Einwirkzeit einwirken lassen. **Einwirkzeit ca. 5-20 Min**

Empfehlung Mischverhältnis 1:20



UNTERSTÜTZUNG DER REINIGUNG

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Waschbürste: Borsten Medium, winkler Bestell.-Nr. 981 000 184 00

Die Waschbürste muss unterstützt eingesetzt werden, um den Schmutz zusätzlich durch mechanische Wirkung abzulösen.



ABSPÜLEN DES REINIGERS

ARBEITSMATERIAL

- ✓ Hochdruckreiniger als Unterstützung

Die angelöste Verschmutzung kann mit einem Hochdruckreiniger abgesprüht werden. Bitte beachten Sie auf die richtige Einstellung ihres Hochdruckreinigers 150-180 Bar.



ENDERGEBNIS

Nach der Reinigung sind keine Verkrustungen mehr zu sehen.



Vorher



Nachher