



Pflugteile für Vogel & Noot

Pos.	Bezeichnung	Vergl.-Nr. Vogel & Noot	Ausführung	Bestell-Nr.	Anzahl Schrauben
1	Streichblech Hinterteil	PK8.002.09	links	821 002 018 00	7x 821 000 060 00
1	Streichblech Hinterteil	PK8.001.09	rechts	821 002 017 00	7x 821 000 060 00
2	Streichblech, Vorderteil	PK8.006.01	links	821 002 020 00	3x 821 000 057 00
2	Streichblech, Vorderteil	PK8.005.01	rechts	821 002 019 00	3x 821 000 057 00
3	Schnabelschar	U1500L, P91.031.01	links	821 001 314 10	3x 821 001 478 00
3	Schnabelschar	U 1500, P91.030.01	rechts	821 001 313 10	3x 821 001 478 00
3	Schnabelschar	UN350L, PK3.002.01	links	821 001 318 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	UN350, PK3.001.01	rechts	821 001 317 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	UN400L, PK4.002.01	links	821 001 320 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	UN400R, PK4.001.01	rechts	821 001 319 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	UN430LI, PK5.002.01	links	821 001 322 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	UN430RE, PK5.001.01	rechts	821 001 321 10	3x 941 000 519 00
3	Schnabelschar	WY25L, P93.002.01	links	821 001 312 10	3x 821 001 478 00
3	Schnabelschar	WY 25, P93.001.01	rechts	821 001 311 10	3x 821 001 478 00
4	Schnabelschar	WS350L, PK0.000.04	links	821 001 324 10	3x 941 000 519 00
4	Schnabelschar	WS350R, PK0.000.03	rechts	821 001 323 10	3x 941 000 519 00
5	Schnabelschar	WS400L, PK0.000.06	links	821 001 326 10	3x 941 000 519 00
5	Schnabelschar	WS400E, PK0.000.05	rechts	821 001 325 10	3x 941 000 519 00
6	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM 35 LI, PK6.014.01	links	821 001 334 00	3x 941 000 519 00
6	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM35RE, PK6.013.01	rechts	821 001 333 00	3x 941 000 519 00
7	Wechselspitzschar, ohne Spitze	UNM35L, PK3.014.01	links	821 001 330 10	3x 941 000 519 00
7	Wechselspitzschar, ohne Spitze	UNM 35, PK3.013.01	rechts	821 001 329 10	3x 941 000 519 00
7	Wechselspitzschar, ohne Spitze	UNM40L, PK4.014.01	links	821 001 332 00	3x 821 000 908 00
7	Wechselspitzschar, ohne Spitze	UNM40R, PK4.013.01	rechts	821 001 331 00	3x 821 000 908 00
8	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM 40 LI, PK7.014.01	links	821 001 336 10	3x 941 000 519 00
8	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM 40 RE, PK7.013.01	rechts	821 001 335 10	3x 941 000 519 00
8	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM43L3, LK2.001.08	links	821 001 338 00	3x 941 000 519 00
8	Wechselspitzschar, ohne Spitze	WSM43R3, LK2.001.07	rechts	821 001 337 00	3x 941 000 519 00
9	Streichblech, für Düngereinleger	PA30.55.02	links	821 001 352 10	1x 941 000 521 00
9	Streichblech, für Düngereinleger	PA30.54.02	rechts	821 001 351 10	1x 941 000 521 00
10	Düngereinlegeschar	PE3.232.01, LZ1.357.01	links	821 001 350 30	2x 941 000 521 00
10	Düngereinlegeschar	PE3.231.01, LZ1.356.01	rechts	821 001 349 30	2x 941 000 521 00
11	Anlage	PK8.035.01	links	821 001 344 00	4x 941 000 521 00
11	Anlage	PK8.034.01	rechts	821 001 343 00	4x 941 000 521 00

Fortsetzung siehe nächste Seite