




Wasserpumpen

inklusive Riemenscheibe: nein
 ø Flügelrad (mm): 125
 inklusive Dichtung: ja

Abb.	Motor	Austauschteil	Retarderanschluss	Bestell-Nr.
1	OM 501 LA, bis Motor-Nr. 019797, OM 502 LA	nein	nein	280 301 047 00
2	OM 501 LA, OM 502 LA	nein	ja	280 301 048 00
3	OM 501 LA	ja	nein	281 301 562 00
4	OM 501 LA	ja	ja	281 301 564 00
5	OM 502 LA	nein	nein	280 301 059 00
6	OM 502 LA	nein	ja	280 301 060 00



Wasserkühler

Baureihe Actros I, II, III
 Austauschteil: nein

Breite Netz (mm)	Höhe Netz (mm)	Tiefe (mm)	Bestell-Nr.
638	850	42	274 301 001 00
808	902	42	274 301 094 00
808	952	42	274 301 102 00
808	1015	42	274 301 101 00
1015	808	52	274 301 223 00
1013	812	57	274 301 227 00

3

MERCEDES-BENZ BAUREIHE ACTROS