

Lambdasonde

Bestell-Nr. 262 662 030 00

Informationen zum Thema Rußpartikel-
filterreinigung finden Sie auf Seite 96.



Dichtung für Ventildeckel

für Motor Iveco F2BE0682, F2BE3682
Material: Gummi


Bestell-Nr. 271 662 018 00



Dichtung für Ölwanne

für Motor Iveco F2BE0682, F2BE3682
Material: Gummi

Bestell-Nr. 271 662 019 00



Dichtung für Zylinderkopf

für Motor Iveco F2BE0682, F2BE3682

Bestell-Nr. 271 662 101 00



Motorlager

für Motor Iveco F2BE0682, F2BE3682

Abb.	Bestell-Nr.
1	269 662 006 00
2	269 662 009 00