



2

Stoßfänger

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
1	Stoßfänger, links	582 720 763 00
2	Stoßfänger, rechts	582 720 764 00
3	Frontklappe, Mittelteil	582 720 769 00

Ersatzteile für MAN Lion's Coach



Bodenkapsel

Material: Kunststoff
 Ausführung Material: GFK
 Einbauort: links
 Verwendung: hinten

Bestell-Nr. 582 720 859 00

Bodenkapsel

Material: Kunststoff
 Ausführung Material: GFK
 Einbauort: links
 Verwendung: hinten

Bestell-Nr. 582 720 860 00