




## Kraftstoffhandförderpumpen

Abb.	Vergl.-Nr. Hengst	Vergl.-Nr. Bosch	Material Gehäuse	Bestell-Nr.
1	H11K02		Aluminium	265 000 260 00
1	H11K		Aluminium	265 001 089 00
2		2 447 010 038	Kunststoff	265 000 738 00
3		0 440 011 007	Aluminium	265 000 995 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Reparatursatz, für 265 000 260 00	265 000 256 00



## Kraftstoffvorfilter

inklusive Handpumpe: nein  
inklusive Heizung: nein

Abb.	geeignet für Biodiesel	Vergl.-Nr. Hengst	Vergl.-Nr. Mann	Vergl.-Nr. Bosch	ø innen (mm)	ø außen (mm)	Höhe (mm)	Gewinde Eingang (metrisch)	Marke	Bestell-Nr.
1	nein	E11S03 D65	PU 50 Z		23	47	41		Hengst	265 000 270 00
1	ja	E11S03 D65	PU 50 Z		23	47	41		Mann	266 000 270 00
2	nein	E11S03 D132	PU 50 X		23	47	41		Hengst	265 000 792 00
2	ja	E11S03 D132	PU 50 X		23	47	41		Mann	266 000 792 00
3	nein	E11S04 D132	PU 51 X		23	47	41		Hengst	265 000 823 00
3	ja	E11S04 D132	PU 51 X		23	47	41		Mann	266 000 823 00
4	ja			2 457 434 010	43	106	106	M 14x1,5	Bosch	265 000 291 00

### Ersatzteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1x Reparatursatz, für 265 000 291 00	265 000 828 00



## Kraftstofffilter

geeignet für Biodiesel: ja

Vergl.-Nr. Hengst	Vergl.-Nr. Mann	Marke	Bestell-Nr.
E56KP D72	PU 855 X	Hengst	265 000 249 00
E56KP D72	PU 855 X	Mann	266 000 249 00
E422KP D98	PU 1059 X	Hengst	265 000 324 00
E422KP D98	PU 1059 X	Mann	266 000 324 00
H70WDK14	WDK 725	Hengst	265 000 985 00
H70WDK14	WDK 725	Mann	266 000 985 00